

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ, В ЦОД

Представители Заказчика обязаны:

- соблюдать общепринятые нормы поведения;
- соблюдать правила противопожарной, санитарной, экологической, дорожной и технической безопасности;
- осуществлять вход/выход или въезд/выезд только через специально обозначенные служебные зоны, входы/выходы;
- находиться только: в арендованных помещениях, Модуле, содержащих оборудование Заказчика, местах общественного пользования;
- находиться в Модуле только в бахилах или сменной обуви. При выходе из Модуля бахилы нужно снять и поместить в специальную ёмкость, при повторном посещении Модуля необходимо надеть новые бахилы;
- находиться только рядом со своим оборудованием. Ходить по залу и подходить к оборудованию других клиентов запрещено;
- распаковывать оборудование вне Модуля;
- организовывать вывоз упаковочных материалов и производственного мусора из ЦОД и их утилизацию. Заказчик может использовать мусорные контейнеры, находящиеся на территории Технологической площадки по согласованию с Исполнителем;
- парковать транспортные средства на территории Технологической площадки только в специально отведенных Исполнителем местах;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- при осуществлении Заказчиком монтажа/демонтажа оборудования работы проводить непосредственно после вноса/выноса оборудования.

Представителям Заказчика запрещается:

- мусорить;
 - находиться и перемещаться на территории ЦОД без разрешения
 - Постараться пересечь охраняемую территорию ЦОД избегая контрольно-пропускного пункта.
 - Приносить напитки и/или еду в ЦОД.
 - входить в ЦОД или кроссовую комнату в зимней верхней одежде;
 - Вносить на охраняемую территорию ЦОД огнестрельное или холодное оружие, взрывчатые и взрывчатые вещества, пожароопасные вещества (фейерверки, салюты, петарды), сильнодействующие отравляющие, радиоактивные, психотропные вещества, алкогольные напитки и другие алкогольные вещества.
 - Нарушение общих правил и чистоты на территории, в зданиях и сооружениях.
 - хранить картон, бумагу и другие упаковочные материалы в коридорах ЦОД,
 - Осуществлять кино, фото и видеосъемку на территории ЦОД. Кино, фото и видеосъемка допускается только с разрешения Генерального директора компании. Заказчик может снимать, если в кадре видно только его оборудование и кабинет,
 - демонстрировать и (или) размещать любой предмет за пределами предоставленной ему территории или осуществлять любую деятельность за пределами предоставленной ему территории и (или) вне зоны обслуживания технологического ресурса;
 - Привозить на территорию ЦОД лиц, не имеющих данного разрешения, в том числе детей.
 - Нахождение в состоянии алкогольного опьянения или других психоактивных веществ на территории ЦОД.
 - Курение в неустановленном месте. Для проведения работ, связанных со сжиганием, оформляют отдельное соответствующее разрешение.
 - Проводить земляные работы без оформления соответствующего разрешения.
- Находиться на территории ЦОД более 30 минут после указанного времени, без разрешения руководителя ЦОД или лица, уполномоченного генеральным директором.
- Хранить материальные ценности вне зоны хранения на территории ЦОД.
 - Заблокировать въезд на охраняемую территорию ЦОД автомобилем

- Припарковать автомобили на охраняемой территории ЦОД и перед площадкой, оставить двигатель работающим. Необходимо припарковаться на специально отведенной парковке, если таковая имеется.
- В зоне ЦОД запрещено превышать 10 км при передвижении на автомобиле.
- Заблокировать доступ к генераторам, особенно к зоне заправки.